

LEGENDA :

- granice opracowania
- istniejąca linia brzegowa
- linia wodna
- roślinność istniejąca
- betonowy mnich
- stara piwniczka ziemina
- uszkodzona studzienka
- istniejąca skrzynka elektryczna i sieć
- projektowana sieć elektryczna i oświetlenie wg. odrębnego opracowania

L.p.	Nazwa gatunkowa	Obwód pnia (cm)	Ø korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi o stanie drzewa	Zalecenia pielęgnacyjne
1.	Grab pospolity *Ulmus minor*	225	12	22	Stan zdrowotny bardzo dobry, korona bujna występuje posusz	Drobne cięcia pielęgnacyjne, zdjąć posusz
2.	Grab pospolity *Ulmus minor*	228	10	23	Korona wąska i strzelista ze względu na swoją lokalizację, drobny posusz	Zdjąć posusz tj. obumarłe pędy
3.	Grab pospolity *Ulmus minor*	242	15	24	Korona bujna i symetryczna, drobny posusz	Zdjąć posusz, niewielkie cięcia pielęgnacyjne
4.	Jesion wyniosły *Fraxinus excelsior*	142	8	10	Drzewo po zabiegach pielęgnacyjnych - podkrzesane, niewielki posusz	x
5.	Jesion wyniosły *Fraxinus excelsior*	146	8	11	Po zabiegach pielęgnacyjnych, korona nieregularna,	x
6.	Jesion wyniosły *Fraxinus excelsior*	276	16		Nieregularna dobrze rozwinięta korona, nieznacznie przechylone ale statyka w normie, drobny posusz	Drobne cięcia pielęgnacyjne w celu pozbawienia obumarłych pędów – zdjąć posusz
7.	Kasztanowiec zwyczajny *Aesculus hippocastanum*	142	9	18	Korona gęsta, wąska i strzelista drzewo zdrowe i prawidłowo rozwinięte – występuje drobny posusz	Cięcia pielęgnacyjne, prześwietlające oraz usunięcie obumarłych pędów
8.	Jesion wyniosły *Fraxinus excelsior*	82	11	13	Stan zdrowotny dobry - korona symetryczna, delikatny posusz; rana na pniu od odziomka do 1m	Drobne cięcia prześwietlające – zdjąć posusz, czyli usunięcie obumarłych pędów

INWESTOR:	Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24–105 Baranów
TYTUŁ PROJEKTU:	REWITALIZACJA ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW, dz. nr ew. 2633/1, 914/10, 940 – część 2
TYTUŁ RYSUNKU:	**INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO**

FUNKCJA	IMIĘ i NAZWISKO	PODPIS	SKALA: 1:500
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tadeusz Bobrowski 1135/Lb/72 LB0156		DATA: 05.2020
OPRACOWAŁ	inż. arch. kraj. Adam Dudziński		ARKUSZ NR: 1