



LEGENDA :

- granice opracowania
- istniejąca linia brzegowa
- linia wodna
- roślinność istniejąca
- betonowy młoch
- stara piwniczka ziemina
- uszkodzona studzienka
- istniejąca skrzynka elektryczna i sieć
- projektowana sieć elektryczna i oświetlenie wg. odrębnego opracowania

| Lp. | Nazwa gatunkowa | Owładz. pnia (cm) | Ø korony (m) | Wzrost (m) | Uwagi o stanie drzewa | Zalecenia pielęgnacyjne |
|-----|---|-------------------|--------------|------------|---|---|
| 1. | Grab pospolity <i>Ulmus minor</i> | 125 | 12 | 22 | Stan zdrowy, korona bujna, występuje posusz | Drobne cięcia pielęgnacyjne, zająć posusz |
| 2. | Grab pospolity <i>Ulmus minor</i> | 128 | 10 | 23 | Korona wąska i strzelista ze względu na swoją bliskość, drobny posusz | Zająć posusz tj. na swoją bliskość, obumarłe pędy |
| 3. | Grab pospolity <i>Ulmus minor</i> | 142 | 15 | 24 | Korona bujna i symetryczna, drobny posusz | Zająć posusz, niewiele cięcia pielęgnacyjne |
| 4. | Jełczyna <i>Fragaria excelsior</i> | 142 | 8 | 10 | Drzewo po zabiegach pielęgnacyjnych - podkresane, niewielki posusz | x |
| 5. | Jełczyna <i>Fragaria excelsior</i> | 146 | 8 | 11 | Po zabiegach pielęgnacyjnych, korona nieregularna, rozwinięta, dobrze nieznaczne | x |
| 6. | Jełczyna <i>Fragaria excelsior</i> | 176 | 16 | 16 | Nieregularna korona, rozwinięta, dobrze nieznaczne, przetrzymane ale stępki w normie, drobny posusz | Drobne cięcia pielęgnacyjne w celu pozabawienia obumarłych pędów - zająć posusz |
| 7. | Kasztanowiec <i>Aesculus hippocastanum</i> | 142 | 9 | 18 | Korona gęsta, wąska i strzelista, zdrowe i prawidłowo rozwinięte - występuje drobny posusz | Cięcia pielęgnacyjne, przesiawianie oraz usunięcie obumarłych pędów |
| 8. | Jełczyna <i>Fragaria excelsior</i> | 82 | 11 | 13 | Stan zdrowy, korona bujna - symetryczna, delikatny posusz, rana na pniu od oziębienia do 1m | Drobne cięcia przesiawianie - zająć posusz, czyli usunięcie obumarłych pędów |

| | |
|-----------------|---|
| INWESTOR: | Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów |
| TYTUŁ PROJEKTU: | REWITALIZACJA ZBIORNIKA WODNEGO W MIEŚCOWOŚCI BARANÓW, az. nr ew. 2835/1, 914/10, 940 - część 2 |
| TYTUŁ RYSUNKU: | INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO |
| FUNKCJA: | INWENTARYZACJA |
| PROJEKTOWAŁ: | Tadeusz Bobrowski |
| OPRACOWAŁ: | Adam Dudziński |
| SKALA: | 1:500 |
| DATA: | 05.2020 |
| ARKUSZ NR: | 1 |